

### DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA

#### CONJUNT EDIFICACIONS

Mas molt reformat, a partir d'un petit nucli de caràcter humil, actualment amb ús residencial i de restauració. Hi ha diferents volums maclats, d'alçades i característiques variables, conformen la nova forma de la casa. En cap cas es supera la primera planta d'alçada. Dóna uniformitat al conjunt el tractament de les façanes que estan esquerdejades i remolinades però sense pintar. Les obertures de la façana principal estan bastant ordenades però no tenen les mateixes proporcions que en la resta dels edificis.

A la planta baixa s'hi desenvolupa el servei de restaurant.

A la part posterior hi ha una construcció allargada de pedra, que té ús de garatge, llenyer....



#### ENTORN

Situada al peu de la carretera de Sta. Pau, amb vistes al nord a la costa de Vinyals. L'accés és per la mateixa carretera de Sta. Pau.

#### PRESERVACIÓ

- RAONS ARQUITECTÒNIQUES     RAONS MEDIAMBIENTALS     RAONS SOCIALS  
 RAONS HISTÒRIQUES     RAONS PAISATGÍSTIQUES     NO CAL PRESERVAR

#### JUSTIFICACIÓ

Té interès social.

### CONDICIONS DE PROTECCIÓ

#### NORMATIVA ESPECÍFICA

